


Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*DHW Deutsche Hydrierwerke GmbH
Rodleben
Dessau-Rosslau
Fettaminanlage
4.1.4 EG Anhang 1 der 4. BImSchV*

17.12.2014

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil


Datum der Kontrolle	30.10.2014
Anlagenbezeichnung	Fettaminanlage
Zulassungsbehörde	LVwA

Betreiberdaten :

Name	DHW Deutsche Hydrierwerke GmbH Rodleben
Straße	Brambacher Weg 1
PLZ/Ort	06861 Dessau-Rosslau
Ansprechpartner	Immissionsschutzbeauftragte

Anlagendaten :

Standort	Dessau-Rosslau, OT Rosslau
Straße	Brambacher Weg 1
PLZ/Ort	06861 Dessau-Rosslau
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	4.1.4 EG
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	Anlagen zur Herstellung von Stoffen oder Stoffgruppen durch chemische, biochemische oder biologische Umwandlung in industriellem Umfang,

	<p>ausgenommen Anlagen zur Erzeugung oder Spaltung von Kernbrennstoffen oder zur Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe, zur Herstellung von stickstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen wie Amine, Amide, Nitroso-, Nitro- oder Nitratverbindungen, Nitrile, Cyanate, Isocyanate,</p>
---	--

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
------------------	--------------------

Bemerkungen	
--------------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	30.10.2014
Anlagenbezeichnung	Fettaminanlage
Zulassungsbehörde	LVwA
Prüfthema/Prüfgegenstand	

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme